



SECTION A-A



| | | |
|--|---------|--|
| Ölçek | Çizen | |
| | Kontrol | |
| KESİT GÖRÜNÜŞLERDEN KATI MODEL ÇİZİMİ Görünüşlerden Katı modeli çizin ardından tekrar görünüşleri oluşturun. Ölçülendirin. | | |

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ